



COMUNE
di VIONE
Provincia di Brescia

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA

*Rif. Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità usabilità, inclusione
e benessere ambientale (DGR N. XI/5555 Seduta del 23.11.2021)*

A02

Schede tecniche

Luglio 2023

PROGETTISTI

Pian. Fabio Maffezzoni

Pianificatore Territoriale iscritto all'albo degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 2347

Pian. Fabrizio Franceschini

Pianificatore Territoriale iscritto all'albo degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 2345



Urbanistica & Servizi

Home Page www.urbanisticaeservizi.com
e-mail info@urbanisticaeservizi.com

COLLABORATORE

Pian. Mariaemma Sala

Pianificatore Territoriale e Architetto Junior, iscritta all'albo degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Brescia al n. 3685

Il Sindaco
Mauro Testini

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA

*Rif. Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità usabilità, inclusione
e benessere ambientale (DGR N. XI/5555 Seduta del 23.11.2021)*

Schede connessioni ed aree esterne


SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO VIA DANTE ALIGHIERI	DATA RILIEVO
S01		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Generalmente adeguata		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non presenti		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Attualmente è in fase di cantiere

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO DI VIA MONTE GRAPPA E SOTTOPASSO SS42	DATA RILIEVO
S02		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Discontinua ma generalmente adeguata		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	È presente un servoscala, tuttavia non è immediata la sua attivazione.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO VIA TRENTO	DATA RILIEVO
S03		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Adeguate		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presenti ma accessibili.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Si propone di inserire un nuovo parcheggio per persone disabili.

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGI VIA ADAMELLO	DATA RILIEVO
S04		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Generalmente adeguata.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Si propone di inserire un nuovo parcheggio per persone disabili.

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO E AREA VERDE VIA VALLARO	DATA RILIEVO
S05		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Discontinua. In ghiaietto / in erba.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presenza di soglie.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Sarebbe necessario favorire l'accessibilità all'area attraverso una pavimentazione e delle pendenze adeguate alla fruizione degli spazi.

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO MUSEO ETNOGRAFICO	DATA RILIEVO
S06		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Generalmente adeguata.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Rampa molto pendente.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Si propone di inserire un nuovo parcheggio per persone disabili.

SPAZIO/ PERCORSO	AREA GIOCHI VIA ADAMELLO	DATA RILIEVO
S07		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Discontinua e non compatta - in erba.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Rampa erbosa pendente all'ingresso.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Sarebbe necessario favorire l'accessibilità all'area attraverso una pavimentazione e delle pendenze adeguate alla fruizione degli spazi.

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO AMBULATORIO CANÈ	DATA RILIEVO
S08		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Discontinua ma generalmente adeguata.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Generalmente superabili.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Si propone di inserire un nuovo parcheggio per persone disabili.

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGIO CIMITERO CANÈ	DATA RILIEVO
S09		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Generalmente adeguata.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Limitati.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

SPAZIO/ PERCORSO	AREA GIOCHI E PARCHEGGI CANÈ	DATA RILIEVO
S10		LUGLIO 2023



ORIENTAMENTO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non è presente un'adeguata segnaletica informativa.		
ILLUMINAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Presente.		
PAVIMENTAZIONE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Discontinua.		
DISLIVELLI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Rampa molto pendente.		
POSTI AUTO DISABILI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Assenti.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

SPAZIO/ PERCORSO	PARCHEGGI PER PERSONE DISABILI	DATA RILIEVO
		LUGLIO 2023

D01		
Parzialmente accessibile		
	note	È necessario rifare la segnaletica orizzontale.

D02		
Parzialmente accessibile		
	note	È necessario rifare la segnaletica orizzontale.

D03		
Parzialmente accessibile		
	note	È necessario rifare la segnaletica orizzontale.

SPAZIO/ PERCORSO	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PRINCIPALI	DATA RILIEVO
		LUGLIO 2023

A01 Parzialmente accessibile	
note	Manca il segnale acustico semaforico. Il collegamento con il marciapiede deve essere migliorato

SPAZIO/ PERCORSO	PERCORSI PEDONALI IN SEDE PROPRIA	DATA RILIEVO
		LUGLIO 2023

P02 Accessibile			
note	-		

SPAZIO/ PERCORSO	PERCORSI PEDONALI PROMISCUI SU CARREGGIATA STRADALE	DATA RILIEVO
		LUGLIO 2023

P01				
Parzialmente accessibile				
note	È da migliorare la sicurezza per i pedoni lungo la quasi totalità del percorso. Percorso in forte pendenza.			

P03				
Parzialmente accessibile				
note	È da migliorare la sicurezza per i pedoni.			

P04				
Accessibile				
note	L'area del centro storico è prevalentemente pedonale.			

P05		
Parzialmente accessibile		
note	È da rendere accessibile la pavimentazione in sassi.	

P06				
Accessibile				
note	L'area del centro storico è prevalentemente pedonale.			

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA

*Rif. Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità usabilità, inclusione
e benessere ambientale (DGR N. XI/5555 Seduta del 23.11.2021)*

Edifici

EDIFICIO	MUNICIPIO, UFFICIO POSTALE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO, DISPENSARIO FARMACEUTICO	DATA RILIEVO
E01		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Assenza parcheggio riservato ai portatori di disabilità.		
AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Pavimentazione consona.		
INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Accessibile		
SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE



Piano terra (Ambulatori)



Piano primo (riservato personale)



Piano secondo

NOTE:	<p>PIANO TERRA (Ambulatori): servizio igienico accessibile a persone con disabilità</p> <p>PIANO PRIMO (riservato personale): servizio igienico non accessibile a persone con disabilità</p> <p>PIANO SECONDO: servizio igienico non accessibile a persone con disabilità</p>
-------	---


COLLEGAMENTI VERTICALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
-------------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------





NOTE: È presente un ascensore che collega tutti i piani. Per le scale è necessario installare la fascia antidrucciolo su ogni gradino.

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
---------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------




NOTE: Gli spazi orizzontali sono accessibili.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
--------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

EDIFICIO	MUSEO, ARCHIVIO STORICO, SPAZIO POLIVALENTE, SEDI ASSOCIAZIONI	DATA RILIEVO
E02		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Assenza parcheggio riservato ai portatori di disabilità.		
AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Pavimentazione idonea.		
INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	È presente una rampa.		
SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

			<p>Piano terra</p>		
					
<p>NOTE:</p>	<p>PIANO TERRA: servizio igienico non accessibile a persone con disabilità PIANO PRIMO: servizio igienico accessibile a persone con disabilità</p>				
<p>COLLEGAMENTI VERTICALI</p>		<p>NON ACCESSIBILE</p>	<p>PARZIALMENTE ACCESSIBILE</p>	<p>ACCESSIBILE</p>	
					
<p>NOTE:</p>	<p>È presente un ascensore che collega tutti i piani. Per le scale è necessario installare la fascia antisdruccolo su ogni gradino.</p>				

	Una piccola porzione del museo è accessibile esclusivamente da una rampa di scale, si propone di realizzare un percorso accessibile anche esterno.	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI				
 <p>Piano terra</p>  <p>Piano primo</p>  <p>Piano secondo</p>				
NOTE:	Gli spazi orizzontali sono accessibili.			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

EDIFICIO	CIMITERO VIONE	DATA RILIEVO
E03		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			

NOTE: Assenza parcheggio riservato ai portatori di disabilita.

AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
---------------------	-----------------	--------------------------	-------------

			
---	--	--	--

NOTE: Entrambi gli accessi sono caratterizzati dalla pavimentazione in sassi non accessibile.

INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
-----------------	-----------------	--------------------------	-------------

					
NOTE:	Entrambi gli ingressi sono accessibili.				
SERVIZI IGIENICI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
NOTE:	Non presenti				
COLLEGAMENTI VERTICALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
					
NOTE:	Le due aree cimiteriali a quote diverse sono collegate internamente dallo scalone centrale e verso l'esterno con due accessi autonomi.				
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
					



NOTE:	All'interno delle due aree sono presenti dei gradini che rendono non accessibili i percorsi interni che risultano sottodimensionati.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE


EDIFICIO	CAMPO DA CALCIO - CORTAILOLO	DATA RILIEVO
E04		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Assenza parcheggio riservato ai portatori di disabilità.		
AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Percorso in pendenza in erba.		
INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Entrambi gli ingressi sono accessibili.		
SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

				
NOTE:	Servizio igienico non accessibile a persone con disabilità			
COLLEGAMENTI VERTICALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Rampa non accessibile.			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Dislivelli presenti			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

EDIFICIO	CIMITERO - STADOLINA	DATA RILIEVO
E05		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Assenza parcheggio riservato alle persone con disabilità			
AREE ESTERNE		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Presenza di pavimentazione in sassi per l'accesso al cimitero. Ingresso separato e accessibile per la camera mortuaria.			
INGRESSO		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	È presente un gradino			
SERVIZI IGIENICI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE



NOTE: Il servizio igienico è accessibile a persone con disabilità, tuttavia il collegamento con il cimitero non è stato realizzato e c'è un gradino e zona inerbita.

COLLEGAMENTI VERTICALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
-------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

NOTE: Edificio su un unico livello (piano terra).

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
---------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------



NOTE: Sono presenti diversi gradini che rendono inaccessibile i percorsi del cimitero.

	Inoltre, sono assenti alcuni percorsi di collegamento laterali.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

EDIFICIO	AMBULATORIO - STADOLINA	DATA RILIEVO
E06		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Assenza parcheggio riservato alle persone disabili.			
AREE ESTERNE		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Pavimentazione non accessibile in sassi.			
INGRESSO		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	Presenza di gradino.			
SERVIZI IGIENICI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

					
NOTE:	Il servizio igienico è accessibile a persone con disabilità				
COLLEGAMENTI VERTICALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
NOTE:	Il primo piano non è utilizzato e l'ultimo piano è stato ceduto in comodato d'uso all'associano alpini.				
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	
					
NOTE:	Gli spazi interni sono accessibili.				
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	

EDIFICIO	ANTICA SEGHERIA - VALLARO	DATA RILIEVO
E07		LUGLIO 2023



È in fase di ristrutturazione

EDIFICIO	CAMPO DA CALCIO - VALLARO	DATA RILIEVO
E08		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			

NOTE: Assenza parcheggio riservato ai portatori di disabilita.

AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			

NOTE: Pavimentazione discontinua.

INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			

NOTE: Area a prato

SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
-------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

NOTE: Non presenti

COLLEGAMENTI VERTICALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
-------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

NOTE:	Non presenti		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Campo di calcio		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

EDIFICIO	AMBULATORIO - CANÈ	DATA RILIEVO
E09		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Assenza parcheggio riservato alle persone disabili.		
AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Pavimentazione generalmente adeguata.		
INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Presenza di gradino.		
SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

			
NOTE:	Il servizio igienico è accessibile a persone con disabilità		
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Il primo piano è stato ceduto in comodato d'uso all'associano alpini.		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Gli spazi interni sono accessibili.		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

EDIFICIO	CIMITERO - CANÈ	DATA RILIEVO
E10		LUGLIO 2023

PARCHEGGIO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Presenza parcheggio riservato alle persone con disabilità		
AREE ESTERNE	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Pavimentazione generalmente adeguata.		
INGRESSO	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
			
NOTE:	Presenza di piccolo dislivello.		
SERVIZI IGIENICI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
NOTE:	Non presenti		
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

NOTE:	Non presenti			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
				
NOTE:	<p>Nei percorsi pedonali sono presenti alcuni gradini. Inoltre, sono assenti alcuni percorsi di collegamento laterali.</p>			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		NON ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	ACCESSIBILE